

ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO 25/05/2016

Colégio Luiz Eduardo Magalhães: Precisa urgentemente de reforma geral, pois a pintura está péssima, teto péssimo, piso ruim, portas e janelas em péssimo estado, ou seja, todas quebradas, inclusive as grades de proteção, a rede elétrica ruim e rede hidráulica ruim. Na escola falta ventiladores, armários, as cadeiras e mesas não são suficientes, foram encontrados na escola muitos quilos de carne com data de validade vencida.

Capitão Adelino Lopes: Precisa de pintura na escola e reparos nos banheiros, precisa de 03 armários e faltam 02 mesas para professores.

Reitor Edgar Santos: Precisa de uma torneira para pia de banheiro, 02 ventiladores nas salas de aula. O bebedouro da escola está queimado.

João Lopes da Silva: Precisa de reforço nas portas, limpeza no teto, pois há muitos ninhos de pardais. Será preciso dedetizar a escola. A escola não possui filtro e nem bebedouro.

Creche Eugenelino, bairro Pedro Alcântara: precisa de pintura nas paredes, reparo no telhado e na rede hidráulica, faltam lâmpadas em alguns repartimentos, o portão de entrada está quebrado, as janelas estão sem fechaduras, amarradas de arame, as pias dos banheiros estão sem funcionar, pois as torneiras e mangueiras estão danificadas, falta resma, álcool, lápis, giz de cera, massinha, tinta guache. Precisa de computador e impressora, precisa de 03 ventiladores, precisa de 03 armários. Precisa de carne.

Creche José Arlindo, bairro Outro Lado: Precisa de colchões, o material didático não é suficiente, precisa de 04 ventiladores, precisa de bebedouro, precisa de carne. Foi encontrado extintor vencido desde 2011.

Creche Manoel de Macedo, bairro Farinha Quente: a rede hidráulica precisa de reparo; precisa de material didático: massinha, giz de cera, cola, quadro branco. Faltam 03 mesas para professores, falta carne.

Obs: em todas as creches foram encontrados extintores com prazo de validade há anos vencido.

ESCOLAS NA ZONA RURAL 18/05/2016

Escola 1º grau do Peixe, Povoado Peixe: Não há rede hidráulica na escola, falta tinta e cartuchos na impressora, a cisterna não tem fechadura e nem cadeado, o telhado da escola está parcialmente quebrado, as salas de aula precisam de quadro branco.

Na escola ainda há transportes irregulares (carros abertos) transportando estudantes (veraneio e F1000), as portas da escola estão quebradas, a quadra de esporte está totalmente danificada, as mesas e cadeiras não são suficientes; precisam de 12 ventiladores e 07 armários.

Os alunos reivindicam uma biblioteca e bolas para as aulas de Educação Física.

Escola Ismerindo, povoado Angico dos Dias: A escola não possui rede hidráulica, falta água na escola, precisa de pintura nas paredes e divisão ou criação de uma sala, pois o professor está lecionando no pátio. A escola precisa de 02 armários, as mesas para os alunos não são suficientes e os professores não possuem mesa para colocar seus materiais didáticos.

Escola João Francisco da Silva, povoado Angico dos Dias: a escola não possui rede hidráulica, a cisterna está furada, a água está acabando, há muitas cadeiras quebradas, a quadra de esporte está desabando. A escola precisa de 02 armários.

Escola Aroeira, povoado Aroeira: Há 02 funcionários com nível científico atuando como professores, não tem material de limpeza, a água não é suficiente, a escola precisa de grades nas janelas para que seja colocado os materiais, inclusive o bebedouro que não está sendo utilizado, o banheiro precisa de um vaso sanitário, pois roubaram o que tinha.

Escola Virgílio Lopes da Silva, povoado Jurema: precisa de reforma urgente, pois a pintura está ruim, piso ruim, teto ruim, a cisterna está furada, precisa de forro na escola, dedetização, pois está repleta de morcegos, as portas e janelas precisam de fechaduras e as mesas para os alunos não são suficientes, a escola precisa: de 10 ventiladores, 05 armários e 03 mesas para professores.

Escola Nicolau Pereira Sobrinho, povoado Jiquitaia: a escola precisa urgente de reforma: pintura ruim, piso ruim, teto ruim, não tem rede hidráulica, algumas portas e janelas precisam de fechadura, há uma cisterna sem utilidade que precisa ser entupida, pois está colocando os alunos em risco, a cisterna de água está sem cadeado, não tem material de limpeza e as cadeiras não são suficientes. Há um transporte irregular na escola (D20), a escola precisa de 03 armários e 02 mesas para professores.

Escola Branca de Neve, povoado Pau-de-birro: A pintura da escola está ruim, a rede elétrica está ruim, não tem rede hidráulica, o piso está quebrado, há instalação elétrica somente em 02 salas, precisa de 01 ventilador e há 02 funcionários de nível científico atuando como professor.

Escola Baixão dos Bois: As portas e janelas estão sem trancas, a cantina não tem porta e não funciona, a escola não tem bebedouro, precisa de 01 armário, falta cadeiras e mesas para os alunos, não tem água na escola e há muito mato.

Escola João Ferreira dos Santos, povoado Barra: precisa de um vaso sanitário com urgência, a pintura está ruim, não tem rede hidráulica, a cisterna não tem cadeado, precisa podar as árvores, precisa dedetizar a escola, precisa de 03 ventiladores e precisa de 10 lâmpadas. Não há água na cisterna da escola.

Escola São Salvador, povoado Velame: pintura ruim, as fechaduras das portas estão quebradas, precisa de forro, precisa de água e cadeado na cisterna. Não tem material de limpeza, a cantina está sem terminar e sem funcionamento, precisa de 01 armário.

Escola Barreiro do Espinheiro, povoado Barreiro do Espinheiro: a pintura está ruim, há portas totalmente destruídas, há muitas carteiras quebradas, os ventiladores não funcionam, não tem material de limpeza, não tem filtro e o bebedouro está ruim. Precisa de 04 armários.

ESCOLAS NA ZONA RURAL 08/06/2016

Escola Coronel Luiz Antônio, povoado Genipapinho: pintura ruim, não tem rede hidráulica, a cantina está sem pia e o armário da cantina está totalmente acabado. A cisterna precisa urgente de cadeado, precisa de 02 ventiladores. As cadeiras não são suficientes para os alunos, não tem mesa de professor e não tem merenda na escola.

Escola São José, povoado Taboa: a água da cisterna não está sendo usada para consumo, somente para limpeza da escola, pois segundo a professora a mesma não é adequada para o consumo. Precisa de 01 ventilador e não há merenda na escola e quando tem não é suficiente.

Escola Domingos Pereira de Lacerda, povoado Volta de Cima: pintura ruim, portas ruins, rede elétrica com fios desencapados expostos, colocando em risco a vida dos alunos, a merenda não é suficiente, falta tempero, falta esponja de aço, o material de limpeza não é suficiente, precisa de 08 ventiladores, de 04 mesas para professores, a água está acabando e o portão está quebrado.

Obs: O diretor e professores solicitam com urgência a construção de um muro, separando a quadra da escola, pois está ocorrendo acesso de pessoas na escola e atrapalhando as aulas.

Escola São Lucas, sítio Cacimba Nova: o teto está precisando de reparo, a pintura está ruim, as redes elétrica e hidráulica estão ruins. Falta fechadura nas portas da sala de aula, os banheiros não tem porta, faltam no mínimo 06 cadeiras e 04 mesas para os alunos, não tem filtro para colocar água, precisa de 02 ventiladores, a merenda não é suficiente. A escola está sem água na cisterna, a mesma precisa de limpeza e de cadeado.

A cantina está infestada de ninhos de pardal e o portão está quebrado.

Escola José Caitano dos Passos, povoado Volta de Baixo: a pintura está ruim, o teto está ruim, algumas portas e janelas precisam de reparos, não há rede hidráulica, a rede elétrica está ruim, falta panela de pressão, falta material de limpeza, faltam ventiladores, as cadeiras não são suficientes, precisa de 01 mesa de professor e falta um escorredor de macarrão para a escolinha.

Obs: a secretária da escola só dá plantão de 20 horas semanais, sendo que a mesma deveria cumprir a carga horária de 40 h/ semanais.

Escola Adolfo Almeida Dias, povoado Tapagem: a escola precisa urgentemente de reforma, pois pintura, teto, rede elétrica e hidráulica estão ruins, falta material didático, mimeógrafo, a impressora está sem toner, não há ventiladores; a escola precisa de: 08 ventiladores, 02 armários, mesas e cadeiras para alunos, 01 mesa de professor. A água não é suficiente, a escola está infestada de cupim, não há mesas na secretaria da escola.

Obs: há irregularidades com funcionários: Lucinéia Paes Landim e Mery Vane Paes dos Reis estão com substitutas há anos, as mesmas estão em São Paulo.

Foi flagrado e fotografado uma D20 transportando alunos. (Pertence a Edito Xavier de Castro).

Escola Manoel José de Sousa, povoado Angico (estrada de Remanso): Não há rede hidráulica na escola, a escola precisa de 08 ventiladores, falta filtro, os computadores não funcionam, precisa de uma impressora, precisa de quadro branco.

PRIORIDADE: consertar banheiros, mandar 01 microfone, consertar portas e janelas que precisam de fechaduras; resolver com urgência a situação de uma aluna especial, que segundo a direção, é altamente agressiva; dar mais prioridade na entrega da merenda.

Obs: Foi constatado que SUPOSTAMENTE há uma funcionária que não trabalha na escola há anos, só recebe o salário como se estivesse trabalhando. (Marinêz Paes de Souza).

Escola São João, povoado Gergelim: falta material didático para os alunos, a porta e foro do banheiro estão danificados. A diretora solicita uma caixa amplificadora e um microfone.

ABAIXO SEGUE ALGUMAS DAS DEZENAS DE FOTOS QUE A APLB GUARDA EM SEUS ARQUIVOS, INCLUSIVE SEGUE TAMBÉM A CÓPIA DE OFÍCIO ENTREGUE A ATUAL SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ONDE O SINDICATO SOLICITA EXPLICAÇÕES E PROVIDÊNCIAS SOBRE OS ASSUNTOS E ATÉ O MOMENTO NÃO SE OBTEVE RESPOSTA OU PROVIDÊNCIAS DO CASO.











